



货号	外径测量范围 (R1)	内径测量范围 (R2)	精度
406-590-44	100-15000mm/4-590"	100-15000mm/4-590"	$\pm 0.005R^*$

\*R是被测量的半径。例如：半径为100mm，则精度为 $\pm 0.005 \times 100 = \pm 0.5\text{mm}$

- ◆ 符合企业标准
- ◆ 用于测量内圆弧和外圆弧的半径
- ◆ 分辨率: 0.01mm/0.001"
- ◆ 按键: 开/关, 数据保持, 公/英制转换, 选择量爪, 置零
- ◆ 显示屏可旋转320°
- ◆ 配有四个测量爪用于测量不同尺寸的圆弧
- ◆ CR2032电池, 自动关机(关机时间可调)
- ◆ 带数据输出(数据线货号: 200-05或200-06输出半径值)